

**WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
(SRODKI TRWAŁE)**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy (lokalizacja)	Rok produkcji	Umorzenie	Stan techniczny	Wartość rynkowa sprzętu sprawnego o zbliżonych parametrach	Proponowana cena sprzedaży
1	Switch 10/100 Planet SW-801	1-410-0011 (US Wrocław)	2003	100%	Niesprawny, uszkodzona elektronika	25 zł	0 zł
2	Monitor kolorowy	1-417-1202 (Oddział Jelenia Góra)	2001	100%	Niesprawny, wypalony kineskop	70 zł	10 zł
3	Monitor kolorowy 15"	1-417-1505 (Oddział Jelenia Góra)	1998	100%	Niesprawny, wypalony kineskop	40 zł	0 zł
4	Monitor OPTIVIEW 15"	1-417-1508 (Oddział Jelenia Góra)	-	100%	Niesprawny, wypalony kineskop	40 zł	0 zł
5	Skaner Plustek	1-419-1502 (Oddział Jelenia Góra)	-	100%	Niesprawny, wypalona lampa emisyjna	100 zł	20 zł
6	Drukarka igłowa OKI 591	1-432-0037 (US Wrocław)	1994	100%	Niesprawna, uszkodzona głowica drukująca, elektronika i zasilacz	220 zł	50 zł
7	Drukarka igłowa OKI 591	1-432-1506 (Oddział Jelenia Góra)	1994	100%	Niesprawna, uszkodzona głowica drukująca i elektronika	220 zł	50 zł
8	Druk. laserowa LEXMARK 322	1-436-0039 (US Wrocław)	2002	100%	Niesprawna, uszkodzony moduł wywoływania oraz grzałka	100 zł	20 zł
9	Druk. laserowa Xerox 4510	1-437-0045 (Oddział Legnica)	1999	100%	Niesprawna, uszkodzony laser	180 zł	40 zł
10	Druk. laser KYOCERA FS600	1-438-0009 (US Wrocław)	1999	100%	Niesprawna, uszkodzony moduł wywoływania oraz grzałka	50 zł	0 zł
11	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-440-1212 (Oddział Jelenia Góra)	1997	100%	Niesprawny, błędy RAM i HDD, uszkodzony kontroler sieci i zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
12	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-440-1213 (Oddział Jelenia Góra)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zasilacz, błędy HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
13	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-440-1214 (Oddział Jelenia Góra)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzony kontroler graficzny, zasilacz, błędy HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy (lokalizacja)	Rok produkcji	Umorzenie	Stan techniczny	Wartość rynkowa sprzętu sprawnego o zbliżonych parametrach	Proponowana cena sprzedaży
14	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-440-1215 (Oddział Jelenia Góra)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, dysk HDD, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
15	Zestaw komputer IBM Serwer310 z monitorem	1-440-1704 (Oddział Jelenia Góra)	1997	100%	Niesprawny, spalony zasilacz, uszkodzony napęd optyczny, błędy HDD, zużyty kineskop monitora	50 zł	0 zł
16	Zestaw komputer INVAR P100 z monitorem	1-440-2101 (Oddział Legnica)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, dysk HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
17	Zestaw komputer INVAR P100 z monitorem	1-442-0086 (US Wrocław)	1996	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
18	Zestaw komputer INVAR P100 z monitorem	1-442-0087 (US Wrocław)	1996	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
19	Zestaw komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	1-442-0114 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, uszkodzony monitor	30 zł	0 zł
20	Zestaw komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	1-442-0115 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
21	Zestaw komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	1-442-0116 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzony zasilacz, dysk HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
22	Zestaw komputer INVAR P200 z monitorem	1-442-0118 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzony zasilacz, dysk HDD, uszkodzony monitor	30 zł	0 zł
23	Zestaw komputer INVAR P133 z monitorem	1-442-0120 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzony zasilacz, dysk HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
24	Zestaw komputer INVAR P350 z monitorem	1-442-0124 (US Wrocław)	1999	100%	Niesprawny, spalony zasilacz uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, dysk HDD, zużyty kineskop monitora	60 zł	10 zł
25	Zestaw komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	1-442-1425 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
26	Zestaw komputer firmy ATUT P500 z monitorem	1-442-1427 (Oddział Jelenia Góra)	-	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zasilacz, spalony procesor, zużyty kineskop monitora	100 zł	20 zł

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy (lokalizacja)	Rok produkcji	Umorzenie	Stan techniczny	Wartość rynkowa sprzętu sprawnego o zbliżonych parametrach	Proponowana cena sprzedaży
27	Zestaw komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	1-442-2001 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
28	Zestaw komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	1-442-3003 (Oddział Wałbrzych)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
29	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-0089 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
30	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-0090 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
31	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-0092 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
32	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-0095 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
33	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-0097 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
34	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-2001 (Oddział Legnica)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, dysk HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
35	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-2002 (Oddział Legnica)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD, zasilacz, uszkodzony monitor	30 zł	0 zł
36	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-2003 (Oddział Legnica)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, napęd FDD, monitor	30 zł	0 zł
37	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-2004 (Oddział Legnica)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzony monitor	30 zł	0 zł
38	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-3095 (Oddział Wałbrzych)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzony napęd FDD	30 zł	0 zł
39	Zestaw komputer TULIP de-120 z monitorem	1-443-3096 (Oddział Wałbrzych)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona obudowa	30 zł	0 zł
40	Zestaw komputer Fujitsu P133 z monitorem	1-444-0105 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, układ grafiki, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
41	Zestaw komputer Fujitsu P133 z monitorem	1-444-0107 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, dysk HDD, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy (lokalizacja)	Rok produkcji	Umorzenie	Stan techniczny	Wartość rynkowa sprzętu sprawnego o zbliżonych parametrach	Proponowana cena sprzedaży
42	Zestaw komputer Fujitsu P133 z monitorem	1-444-0108 (US Wrocław)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, dysk HDD, zasilacz, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
43	Zestaw komputer Fujitsu P133 z monitorem	1-444-3023 (Oddział Wałbrzych)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD, zasilacz, niesprawny monitor	30 zł	0 zł
44	Zestaw komputer Fujitsu P133 z monitorem	1-444-3024 (Oddział Wałbrzych)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
45	Zestaw komputer firmy AGE P600 z monitorem	1-446-0119 (US Wrocław)	2000	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna i procesor, zużyty kineskop monitora	100 zł	20 zł
46	Zestaw komputer firmy PS P400 z monitorem	1-446-0122 (Oddział Jelenia Góra)	-	100%	Niesprawny, uszkodzone gniazdo procesora, błędy RAM, zużyty kineskop monitora	60 zł	0 zł
47	Zestaw komputer DELL P100 z monitorem	1-446-2002 (Oddział Legnica)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzony zasilacz, dysk HDD, zużyty kineskop monitora	30 zł	0 zł
48	Zestaw komputer HIDHSC P500 z monitorem	1-446-3075 (Oddział Wałbrzych)	1995	100%	Niesprawny, uszkodzony zasilacz, karta grafiki, spalony procesor , zużyty kineskop monitora	100 zł	20 zł
49	Zestaw komputer INVAR 486 z monitorem	1-448-0070 (US Wrocław)	1995	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna i dysk HDD, niesprawny monitor	1 zł	0 zł
50	Zestaw komputer INVAR 486 z monitorem	1-448-3065 (Oddział Wałbrzych)	1994	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD i napęd FDD, uszkodzona grafika	1 zł	0 zł
51	Zestaw komputer kl. 486 modernizowany z monitorem	1-448-2202 (Oddział Legnica)	1992	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD, monitor	1 zł	0 zł
52	Zestaw komputer INVAR 486 z monitorem	1-448-3066 (Oddział Wałbrzych)	1994	100%	Niesprawny, uszkodzony dysk HDD i zasilacz	1 zł	0 zł
53	Zestaw komputer kl. 386 modernizowany z monitorem	1-449-0056 (US Wrocław)	1995	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna i dysk HDD, zużyty kineskop monitora	1 zł	0 zł
54	Zestaw komputer kl. 386 modernizowany z monitorem	1-449-2201 (Oddział Legnica)	1990	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta, zużyty kineskop monitora	1 zł	0 zł
55	Zestaw komputer kl. 386 modernizowany z monitorem	1-449-2204 (Oddział Legnica)	1990	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta, zużyty kineskop monitora	1 zł	0 zł

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy (lokalizacja)	Rok produkcji	Umorzenie	Stan techniczny	Wartość rynkowa sprzętu sprawnego o zbliżonych parametrach	Proponowana cena sprzedaży
56	Zestaw komputer kl. 386 modernizowany z monitorem	1-452-0026 (US Wrocław)	1991	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna i dysk HDD, zużyty kineskop monitora	1 zł	0 zł
57	Zestaw komputer kl. 286 modernizowany z monitorem	1-452-0046 (US Wrocław)	1993	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, spalony zasilacz, zużyty kineskop monitora	1 zł	0 zł
58	Zestaw komputer INVAR 486 z monitorem	1-452-0070 (US Wrocław)	2003	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, zużyty kineskop monitora	1 zł	0 zł
59	Zestaw - komputer TULIP de-120 z monitorem	1-452-3042 (Oddział Wałbrzych)	1997	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna	30 zł	0 zł
60	Zestaw - komputer INVAR P166 Jowisz z monitorem	2-225-0010 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona płyta główna, niesprawny monitor	30 zł	0 zł
61	HUB Super Stack 3Com	1-474-0006 (US Wrocław)	1998	100%	Niesprawny, uszkodzona elektronika i zasilacz	25 zł	0 zł